



# Ugunsdrošības risinājumi BAO

14.05.2024.





## Esošās problēmas:

- Atkritumos nav iespējams nodrošināt 100% zināmu un drošu sastāvu;
- Atkritumu glabātuves nav apsildāmas- dzēšana ar ūdeni ir sarežģīta;
- Uzglabāšana laukumos, nojumēs.



“Sausā” sprinkleru sistēma.









Termokameras.






## Aerosolu dzēšanas sistēma





## FIREFLY automātiskā sistēma iekārtām.



(\*) Fire extinguished immediately in all fire tests with Wood Crib & Wood shavings using <10 sec pre-burn time.





FIREFLY automātiskā sistēma iekārtām.





Paldies!  
Jautājumi...

Māris Kalniņš  
AS BAO valdes priekšsēdētājs  
Tel. 29218918